


Sada pro kompatibilitu K/X


Návod k použití

- Sada pro detektory GC20X-K, GI30X-K, ...
- Slouží pro zajištění zpětné kompatibility s detektory GC20K, GC20PK, GI30K, GI30WK, ...
- Umožňuje použití starého 4-pinového konektoru
- Umožňuje upevnění na starý typ držáku



Montážní postup

1. Odmontujte víčko nového detektoru.
2. Pomocí čtyř šroubů a matic upevněte držák ke spodní části detektoru, matice připevněte z horní strany. Držák orientujte tak, aby clip mířil k hlavici čidla.



3. Nastavte propojky na detektoru.
4. Přimontujte víčko detektoru.
5. Upevněte propojovací kabel.



J.T.O. System, s.r.o.

1. máje 823

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

<https://www.jto.cz>

Telefon:

+420 602 546 347

+420 775 646 347

posta@jto.cz